별첨2. 건축물 석면지도 및 보수위치도



1층 평면도

건축자재별 그림범례

천장재 바닥재

벽재 보온재

배관재(보온) 기타물질

분무재(뿜칠재) 내화피복재

지붕재 칸막이

석면제거구역 유지보수위치

건축자재 인식표

시료번호

시료 위치 | 건축자재 (함유율)

석면함유 시료

시료번호

시료 위치 | 건축 자재

석면비함유 시료

* 건축물명 : 부산대학교 제3공학관

* 건축물 소재지 :
부산광역시 금정구 부산대학로 63번길 2

* 해당층 : 1층

* 석면조사기관 : 신라환경컨설팅(주)

* 위해성평가기관 : (주)국제석면연구소

* 위해성평가일자 : 2024년 05월 02일

별첨2. 건축물 석면지도 및 보수위치도



2층 평면도

건축자재별 그림범례

천장재
바닥재
벽재
보온재
배관재(보온)
기타물질
분무재(뿜칠재)
내화피복재
지붕재
칸막이
석면제거구역
유지보수위치

건축자재 인식표

시료번호
시료 위치
건축자재 (함유율)

석면함유 시료

시료번호
시료 위치
건축 자재

석면비함유 시료

* 건축물명 : 부산대학교 제3공학관

* 건축물 소재지 :
부산광역시 금정구 부산대학로 63번길 2

* 해당층 : 2층

* 석면조사기관 : 신라환경컨설팅(주)

* 위해성평가기관 : (주)국제석면연구소

* 위해성평가일자 : 2024년 05월 02일

별첨2. 건축물 석면지도 및 보수위치도



3층 평면도

건축자재별 그림범례

천장재 바닥재

벽재 보온재

배관재(보온) 기타물질

분무재(뿜칠재) 내화피복재

지붕재 칸막이

석면제거구역 유지보수위치

건축자재 인식표

시료번호 | 시료 위치 | 건축자재 (함유율)

석면함유 시료

시료번호 | 시료 위치 | 건축 자재

석면비함유 시료

* 건축물명 : 부산대학교 제3공학관

* 건축물 소재지 :
부산광역시 금정구 부산대학로 63번길 2

* 해당층 : 3층

* 석면조사기관 : 신라환경컨설팅(주)

* 위해성평가기관 : (주)국제석면연구소

* 위해성평가일자 : 2024년 05월 02일

별첨2. 건축물 석면지도 및 보수위치도



4층 평면도

건축자재별 그림범례

천장재 바닥재

벽재 보온재

배관재(보온) 기타물질

분무재(뿜칠재) 내화피복재

지붕재 칸막이

석면제거구역 유지보수위치

건축자재 인식표

시료번호
시료 위치 | 건축자재 (함유율)

석면함유 시료

시료번호
시료 위치 | 건축 자재

석면비함유 시료

* 건축물명 : 부산대학교 제3공학관

* 건축물 소재지 :
부산광역시 금정구 부산대학로 63번길 2

* 해당층 : 4층

* 석면조사기관 : 신라환경컨설팅(주)

* 위해성평가기관 : (주)국제석면연구소

* 위해성평가일자 : 2024년 05월 02일

별첨2. 건축물 석면지도 및 보수위치도



5층 평면도

건축자재별 그림범례

천장재
바닥재
벽재
보온재
배관재(보온)
기타물질
분무재(뿜칠재)
내화피복재
지붕재
칸막이
석면제거구역
유지보수위치

건축자재 인식표

시료번호
시료 위치
건축자재 (함유율)
석면함유 시료

시료번호
시료 위치
건축 자재
석면비함유 시료

* 건축물명 : 부산대학교 제3공학관

* 건축물 소재지 :
부산광역시 금정구 부산대학로 63번길 2

* 해당층 : 5층

* 석면조사기관 : 신라환경컨설팅(주)

* 위해성평가기관 : (주)국제석면연구소

* 위해성평가일자 : 2024년 05월 02일